

Kontakt / Contact

Address: Lennuliiklusteeninduse
Aktiaselts
Lennundusteabe
osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel: +372 671 0255
AFS: EETNYOYX
Email: aip@eans.ee
URL: aim.eans.ee

AIP Supplement for Estonia

AIP Lisa / AIP SUP
09/2024
Kehtiv alates
Effective from
08 JUN 2024
kuni / to 01 DEC 2024
Avaldatud
Published on
30 MAY 2024

**Ämari lennvälja (EEEE)
rekonstrueerimistööd****Reconstruction Works at Ämari Aero-
drome (EEEE)****1 Üldine**

See AIRAC AIP Lisa täiendab järgmist AIP-i osa: AD 2 EEEI.

AIP Lisa võimalikud muudatused avaldatakse NOTAM-iga.

Muutunud info võrreldes eelmise AIP Lisaga:

- Lisatud info VORTAC-i ebausaldusväarsuse kohta;
- Lisatud tööajad;
- Lisatud muude piirangute info.

2 Periood

Punktis 3 loetletud alad on suletud vahemikus 11. märts 2024 00:00 UTC kuni 30. november 2024 23:59 UTC.

3 Eesmärk

Rada 06/24, ruleerimisted A, B, C, D, E ja H, perroonid 1, 2 ja 3 ning põhjapoolne kopteriväljak on rekonstrueerimistööde tõttu liikluseks suletud.

4 Rotorõhusõidukite ja püststartõhukite operatsioonid

Rotorõhusõidukid ja püststartõhukid võivad startida ja maanduda ruleerimisteel F ja parkida perroonil 4. Kasutusel on ajutine kopteriväljak järgmiste andmetega:

1	FATO TLOF või THR koordinaadid <i>Coordinates TLOF or THR of FATO</i> Geoidi hälve <i>Geoid undulation</i>	591555.33N 0241326.68E (keskpunkt) (<i>center point</i>) GUND 63 ft	
2	TLOF ja/või FATO kõrgus merepinnast (m/ft) <i>TLOF and/or FATO elevation (m/ft)</i>	60 ft	
3	TLOF ja FATO ala mõõtmed, kate, kandevõime, märgistus <i>TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking</i>	FATO 67.5 m x 67.5 m, CONC/ASPH/muru; TLOF 22.5 m x 22.5 m, CONC; 120/R/C/W/T; NATO märgistus (TLOF)	FATO 67.5 m x 67.5 m, CONC/ASPH/grass; TLOF 22.5 m x 22.5 m, CONC; 120/R/C/W/T; NATO marking (TLOF)
4	FATO tegelik ja MAG BRG <i>True and MAG BRG of FATO</i>	70.69° TRUE / 250.69° TRUE 62° MAG / 242° MAG (2020)	

1 General

This AIRAC AIP SUP supplements the following portion of the AIP: AD 2 EEEI.

Possible changes to AIP SUP shall be published by NOTAM.

Changed information compared to previous AIP SUP:

- Added information about VORTAC unreliability;
- Added working hours;
- Added information about other restrictions.

2 Period

The areas listed in paragraph 3 are closed from 11 MAR 2024 00:00 UTC until 30 NOV 2024 23:59 UTC.

3 Purpose

RWY 06/24, TWYs A, B, C, D, E and H, APNs 1, 2 and 3 and Helipad North are closed to traffic due to reconstruction works.

4 Rotary-Wing and VTOL operations

Rotary-wing (RW) and VTOL aircraft can operate from TWY F and park on APN 4. A temporary helipad is set as below:

5	Kasutatav deklareeritud distants <i>Declared distance available</i>	TODAH 187.5 m RTODAH 67.5 m LDAH 187.5 m
6	APP ja FATO tuled <i>APP and FATO lighting</i>	Ei ole <i>NIL</i>
7	Märkused <i>Remarks</i>	Ei ole <i>NIL</i>

5 Navigatsiooniseadmed

Punktis 2 toodud perioodil ei ole ILS IAM ja ILS IGO kasutusel. VORTAC AMI on saadaval ainult marsruudi navigatsiooniseadmena.

VORTAC AMI kanali CH 100X (115.300 MHz) informatsioon võib olla ebausaldusväärne.

6 Tööajad

Lennuvälja, AIS briifingu, MET briifingu ja käitlemise tööajad:

MON-THU: 0630-1430 (0530-1330)
FRI: 0630-1315 (0530-1215)
SAT-SUN: CLSD

Väljaspool EEEI MET briifingu tööaega ei väljastata TAF-i.

Ämari Tornis tööajad:

MON-THU: 0630-1430 (0530-1330)
FRI: 0630-1315 (0530-1215)
SAT-SUN: CLSD

Väljaspool Ämari Tornis tööaega on Ämari CTR õhuruumi klass G.

7 Muud piirangud

Piiratud nähtavuse protseduurid stardil (LVPTO) pole saadaval.

Raja 06/24 lähenemis- ja rajatuled pole rekonstrueerimistööde ajal kasutusel.

Lennuvälja tuletõrjekategooria on langetatud tasemele 4.

Nähtavuse info rajal (RVR) võib olla ebausaldusväärne.

ATIS-e info kanalil 123.880 ja telefonil 717 3310 võib olla ebausaldusväärne.

8 Lisad

Kaardi nimetus <i>Name of chart</i>	Leht <i>Page</i>
Lennuväljakaart - ICAO <i>Aerodrome Chart - ICAO</i>	Lisa 1 <i>Appendix 1</i>

5 Navajds

During the period stated in paragraph 2 ILS IAM and ILS IGO are unavailable. VORTAC AMI is available for en-route navigation only.

VORTAC AMI CH 100X (115.300 MHz) information may be unreliable.

6 Operational Hours

AD, AIS briefing office, MET briefing office and handling hours of service:

Outside EEEI MET Office OPR HR TAF is not available.

Ämari TWR hours of service:

Outside published TWR operating hours EEEI CTR airspace classification is G.

7 Other Restrictions

Low visibility procedures for take-off (LVPTO) are not available.


RWY 06/24 approach and RWY lightning are not available due to reconstruction works.

AD fire fighting services CAT is downgraded to 4.

RVR info may be unreliable.

ATIS information on CH 123.880 and on phone +372 717 3310 may be unreliable.

8 Appendixes



RWY No	DIRECTION MAG	THR	BEARING STRENGTH	AERODROME LIGHTING	PAPI	DECLARED DISTANCES			
			APN 4 – PCN 120/R/B/W/T Temp Helipad – PCN 120/R/C/W/T	NIL	NIL	Helipad	TODAH M	RTODAH M	LDAH M
						Temp Helipad	187.5	67.5	187.5
Taxiway F		22.5 M wide.							

LEGEND

≡≡≡ runway-holding position (Pattern A)

||||| runway-holding position (Pattern B)

* flood light

TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK